

Projekt Sanierung Sportanlage Uellendahl, Wuppertal

Geophysikalische Untersuchung durch Fa. Retagg Solution GBR / Remscheid auf der Sportanlage Uellendahl, Wuppertal nach großflächiger Absackung.

Sehr geehrte Damen und Herren,

durch Verdichtungsarbeiten mittels Rüttelwalze kam es zu einer großflächigen Absackung auf dem Sportplatz.

M. E. konnten nicht nur Ausspülungen dafür Ursache gewesen sein. Ein Fach –Ing. Büro (Geologe) sollte den Schaden begutachten.

Gem. Geologe sollten aufwendige Sondierungsbohrungen (Tiefe bis ca. 40m) durchgeführt werden. Sehr Zeitintensiv und teuer.

Mir fiel ein Gespräch mit dem Architekten V. Hohmann ein, der ein Verfahren kennt, dass mittels Geophysik sehr tief, quasi cm-genau, und schichtbestimmend, die Geologie im Untergrund bestimmen kann. Dieses ohne Tiefenbohrung oder sonstiger Oberflächenbeschädigung.

Daraufhin wurde die Fa. Retagg Solution mit der Untersuchung des Sportplatzuntergrundes beauftragt.

Nach nur wenigen Tagen konnte die Firma die Auswertung präsentieren.

Es wurde zweifelsfrei nachgewiesen, dass im Untersuchungsreal mehrere tektonische Störungen vorhanden sind. Eine sehr aktive direkt unter der Absackung, sodass das Schadensereignis eindeutig auf diese zurückzuführen ist.

Ich möchte mich für Ihren schnellen und kompetenten Einsatz auf der Sportanlage bedanken. Auch dafür, dass Sie einen Auslandseinsatz für uns verschoben haben um uns zu helfen.

Sie haben erheblich zur zügigen Wiederaufnahme der Bautätigkeit beigetragen.

Mit freundlichen Grüßen

i. A.

Klaus Peter Lux



STADT WUPPERTAL

Amt Sport & Bäder

209.3 Leitung Technischer Betrieb

Hubertusallee 4
42117 Wuppertal

Telefon +49 202 563 4330

Telefax +49 202 563 8570

E-Mail peter.lux@stadt.wuppertal.de

www.wuppertal.de

Wir suchen für das Einstellungsjahr 2018 neue Talente für unsere Stadt!



Bewirb dich jetzt auf: www.wuppertalent.de